

Номограмма для расчета частоты выходного сигнала электромагнитного преобразователя расхода ПРЭМ

$$\text{Частота [Гц]} = \frac{\text{Расход [м}^3\text{/ч]}}{3,6 \times \text{Вес импульса [л/имп]}}$$

